

# 宁国市高压绝缘工具预防性试验 绝缘电阻测试

产品名称	宁国市高压绝缘工具预防性试验 绝缘电阻测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	高压绝缘工具:绝缘电阻测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

有关电烙铁的使用方法，介绍了烙铁头的保护方法，在使用电烙铁之前，必须给烙铁头上锡，才可以保证其正常使用，并介绍了电烙铁使用的安全注意事项，一起来看下。

### 烙铁头的保护方法

- 1、在电烙铁使用之前，要给烙铁头上锡。
- 2、铜烙铁头用砂纸或锉刀先把烙铁头打磨干净，接上电源数分钟后，烙铁头的颜色就会有变化，说明烙铁发热了。待烙铁头温度升至焊锡熔点时，用它去蘸松香焊锡丝，烙铁头表面就会蘸上一层光亮的锡，烙铁头可以使用了。
- 3、注意：没有蘸上锡的烙铁头，焊接时不会上锡，无法进行焊接。

### 电烙铁的使用方法

#### 4、烙铁头要保持清洁

一定要保证烙铁头的清洁，不清洁的烙铁头会很快氧化，无法上锡，时间长了就会造成烙铁头被腐蚀的坑点，使焊接工作更加困难。

电烙铁长时间处于待焊状态，温度过高，会造成烙铁头“烧死”。不焊接时，需立即关断电烙铁电源。

烙铁头上的残余焊剂所衍生的氧化物和碳化物会损伤烙铁头，并导热功能下降。

因此，经常用耐温的湿海绵清洁烙铁头，可以防止烙铁头受损。每次使用完毕，需抹净烙铁头，蘸上一层锡以保护烙铁头。

## 电烙铁使用时的安全注意事项

电烙铁是手持工具，使用时一定要注意安全。

新使用的电烙铁要先检查电源线与烙铁金属外壳之间的绝缘电阻，正常时才能使用。

有的厂家在生产时，为了节省成本，电烙铁的电源线不用花线，而用塑料线，有很大的安全隐患。建议更换为花线，花线的织物不易被烫坏、破损。

电烙铁需要放在烙铁架上，不能随便乱放，并注意导线不要碰着烙铁头，避免烫坏物品引发火灾。

电烙铁要保持干燥，使用中不要敲击电烙铁以免损坏。

定期检查电烙铁的电源线有无破损，电烙铁手柄内的接线柱有没有松动等现象，绝缘电阻是否合格等。

以上介绍了电烙铁的烙铁头的保护方法，以及在使用电烙铁时的安全注意事项，希望对大家有所帮助。