

# 吉安伺服器维修

产品名称	吉安伺服器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

## 产品详情

### 吉安伺服器维修

A.300 A.30 再生异常再生电阻断线 再生晶体管故障 A.320 A.32 再生过载  
再生能量超过再生电阻的容量零速停止可 A.330 A.33 主电路配线错误 主电路的供电方法与用户参数Pn001  
的设定不符DB 停止可 A.400 A.40 过电压 主电路DC 电压异常高 A.410 A.41 不足电压主 电路DC  
电压过低零速停止可 A.510 A.51 过速 伺服电机的转数异常高 A.511 A.51 分频脉冲输出过速  
超出了已设的PG 分频比(Pn212) 的电机转速上限 A.520 A.52 振动 检测出电机转速异常振动 A.521 A.52  
自动调谐 自动调谐时的转动惯量比计算异常 A.710 A.71 过载( 瞬间-大负载)  
以大幅度超额的转矩进行了数秒至数十秒的运行零速 A.720 A.72 过载( 连续-大负载)  
以超额定值的转矩进行了连续运行DB 停止可 A.731 A.73 DB 过载 由于DB( 动态制动器)  
动作，旋转能量超过了DB 电阻的容量 A.740 A.74 冲击电阻过载 主电路电源频繁地重复ON/OFF DB  
停止可 A.7A0 A.7A 散热片过热 伺服单元的散热片过热零速停止可 A.810 A.81  
编码器备份编码器的电源完全耗尽，位置数据被清除 A.820 A.82  
编码器和数校验编码器存储器的和数校验结果异常