

长沙望城ABB变频器维修

产品名称	长沙望城ABB变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

ABB变频器维修报警代码2003欠压故障

ABB变频器维修报警代码2001 过流 OVERCURRENT 限流控制器被激活。检查下列各项: 1:电机过载。2:加速时间过短(参数22022205减速时间) 3:电机故障, 机电缆故障或接线错误。2002 过压 OVERVOLTAGE 过压控制器被激活。检查下列各项: 1:输入电源静态或零态过压。 2:减速时间过短(参数22032206减速时间)2003 欠压 UNDERVOLTAGE 欠压控制器被激活。检查以下内容:
1:电源欠压。DIRLOCK 不允许改变方向。可能是: 2004方向锁定
1:不要改变电机的旋转方向(参数1003) 1/0 COMM 现场总线通讯超时。 2005 1/0通讯
1:故障设置(参数30183019) 2:通讯设置(参数5153) 3:连接不好或导线上有超声。AI1 LOSS 模式输入1丢失, 或者给定小于zui小设定。检查下列各项: 2006 AI1 丢失
1:检查输入源和连接。 2:设置zui小值的(参数3021) 3:设置报警、故障动作的(参数3001)2007 AI2 丢失 AI2 LOSS 模式输入2丢失, 或者给定小于zui小设定。检查下列各项:
1:检查输入源和连接。 2:设置zui小值的(参数3022)

3:设置报警、故障动作的(参数3001)故障代码分析法

ABB变频器有故障的话, 在操作面板上都有相应的故障代码, 一般处理变频器故障时, 必须在操作面板上找到它的故障代码, 根据故障代码再做深层次的分析。下面笔者根据个人在变频器维修过程中的经验和一些常见的故障代码, 浅谈一些常见故障处理方法。 ABB变频器维修, ABB不能启动维修, ABB变频器炸模块维修, 施耐德变频器过流、过载、过压、欠压、无显示、无输出维修。ABB变频器故障如: 过压, 欠压, 过流, 面板无显示, 上电或者启动报警, 无输出、或输出不稳, IGBT模块炸, 整流桥、可控硅烧坏, 电源板、驱动板问题导致各种报警代码维修。