

益阳ABB直流调速器维修中心

产品名称	益阳ABB直流调速器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

ABB (DCS400/550) 直流调速器维修中心

ABB (DCS400/550) 直流调速器维修中心 1小时上门维修，ABB直流调速器精修系列：DCS500、DCS600、DCS400、DCS800、DCR500B、DCR600等。专修ABB直流调速器无输出维修，烧保险维修，开不了机维修，面板无显示维修，启动无输出维修，输出电压不正常维修，带不了负载维修，模块坏维修，电路板维修、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等维修。

6ra80西门子直流调速器启动运行一会就烧保险维修，西门子直流调速器可控硅炸坏维修，西门子6ra70直流变频器烧保险维修，派克直流调速器启动烧保险维修，欧陆直流调速装置启动烧保险，ABB直流传动系统启动烧保险/炸可控硅维修，SIEMENS6ra70直流调速器维修保养中心|西门子驱动器售后维修，西门子直流调速6RA70维修，专业西门子变频器维修，可解决西门子6RA70直流调速常见故障：烧保险，无输出，启动报故障，复不了位，电机运转不连贯，模块炸，主板坏，驱动板坏，面板无显示维修等。

ABB (DCS400/550) 直流调速器维修中心 1小时上门维修公司配件齐全，维修时间短（当天可修好），维修质量好，质保周期长，也可上门调试维修。

ABB DCS550直流调速器故障报警信息一览表

故障信息

F501 501 AuxUnderVolt 辅助电源欠压

F502 502 ArmOverCur 电枢过流

F503 503 ArmOverVolt 电枢过压 (DC)

F504 504 ConvOverTemp 直流模块过温

F506 506 M1OverTemp 电机温度测量值过高

F507 507 M1OverLoad 电机温度模型计算值过载

F508 508 I/OBoardLoss 没有找到 I/O板或 I/O板故障

F512 512 MainsLowVolt 主电源欠压 (AC)

F513 513 MainsOvrVolt 主电源过压 (AC)

F514 514 MainsNotSync 主电源不同步 (AC) (缺相等)

F515 515 M1FexOverCur 励磁过流

F517 517 ArmCurRipple 电枢电流波动 (丢失脉冲)

F522 522 SpeedFb 转速反馈错误

F523 523 ExtFanAck 外部风机应答信号丢失

F524 524 MainContAck 主接触器应答信号丢失

F525 525 TypeCode 类型编码故障 (设置错误)

F526 526 ExternalDI 通过二进制输入外部故障

F528 528 FieldBusCom 现场总线通讯丢失

F531 531 MotorStalled 电机堵转

F532 532 MotOverSpeed 电机超速

F540 540 COM8Faulty SDCS-COM-8 故障

F541 541 M1FexLowCur 励磁器欠电流

F543 543 COM8Com SDCS-COM-8 通讯故障

F546 546 LocalCmdLoss 本地命令丢失

F547 547 HwFailure 硬件故障 :

F548 548 FwFailure 固件故障

F549 549 ParComp 参数兼容性错误

F550 550 ParMemRead 读参数出错

F551 551 AIRange 模拟输入过低

F553 553 TachPolarity 测速机的极性错误

F554 554 TachoRange 模拟测速机的测速范围出错

F557 557 ReversalTime 超过换向时间未动作

ABB直流调速器维修公司|DCS550调速器可控硅坏维修