

UPS2000-G-10KRTL长效主机需配置电池使用适用与机房工程

产品名称	UPS2000-G-10KRTL长效主机需配置电池使用适用与机房工程
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

1、室内高温或低湿报警：

a、空调刚开机时，容易发生该类型报警。

b、空调房间绝热条件差，门窗密闭不严。

c、加湿堆故障。

2、加湿罐故障。

a、供水管道内没水，检查管道内供水情况，从与加湿罐连接处检查。

b、加湿堆未接上水管，接上上水管。

c、加湿堆老化，长期未清洗，结垢严重，加湿堆清洗方法:用醋、除垢剂或弱酸浸泡，之后用大量清水冲洗。

d、上水阀脏堵，现象为上水管道内有水，但打开加湿，加湿罐内没水，卸下上水阀，用细铁丝疏通上水阀，以及检查上水阀是否有24V工作电压。

e、菜单设置错误，参照标准菜单，重新设置。