

# 单相5千瓦汽油发电机厂家

产品名称	单相5千瓦汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET 上海:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

单相5千瓦汽油发电机厂家对转速变化更敏感的分室式汽油机的性能特点：

- (1) 主要依靠强大的空气运动来保证更好的混合气体质量，空气利用率高  $\eta = 1.2$
- (2) 随着转速的增加，空气运动强度增加，高速时性能更好
- (3) 商电话号码：。
- (4) 结构复杂，表面积与体积之比大，散热损失和流量损失大，效率低于直喷燃烧室汽油机，经济性差
- (5) 散热损失导致启动性能变差
- (6) 副燃烧室先着火，主燃烧室压力上升缓慢，工作平稳，燃烧噪音小，但不利于经济
- (7) 对燃料不太敏感，适应性强
- (8) 除低负荷下碳烟排放量大外，其余均为直喷式。

单相5千瓦汽油发电机厂家参数如下；

型号：TO6500ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：85kg

外形尺寸：700\*530\*540mm

在大泽单相5千瓦汽油发电机厂家的价格方面，大泽发电机组相比其他发电机组还是非常优惠的。由于大泽发电机属于国产品牌，其销售成本无疑低于品牌发电机。当然价格会更低，让更多的公司在购买的时候不会因为价格而犹豫，但是大泽发电机不会因为大泽发电机的低价而降低它的质量以上都是国内的技术工业发电机，因此发电机的发电效率和性价比非常高。

1、检查供油系统：燃油用尽时再加油，检查化油器排油孔的排油是否堵塞，检查油质。否则，应检查主测量孔是否有脏物。必须检查并排除燃油系统的故障。系统未用完的故障不能忽视，因为可以重新启动，否则会反复出现发动机自动停机的故障。

2、检查电路故障。系统自动停机时，自动停机过程较短。如无异常现象，检查是否有高压火花。首先检查油位，确定油位警告装置是否工作；二是断开点火开关电路，确定外部电路是否应振动并接地；三是检查电子点火装置的高低压线圈、充电线圈、脉冲线圈是否完好，可靠判断内部电路是否有故障。然后，根据检查结果，一一恢复正常工作。

3、汽油机因过热、润滑油不足或金属疲劳等一系列故障（卡死、折断、损坏等）时，会突然停机，有的发出异响，停机后发动机无法运转。不再开始。当出现此类故障时，需要对汽油机进行维修。