

株洲ABB ACS510变频器维修

产品名称	株洲ABB ACS510变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

ACS510 故障代码分析

故障代码2006 AI1 LOSSAI1 丢失

模拟输入 1 丢失，或者给定小于zui小设定。检查下列各项：

检查输入源和连接

设置zui小值的参数 (3021)

设置报警 / 故障动作的参数 (3001)

故障代码2007 AI2 LOSSAI2 丢失

模拟输入 2 丢失，或者给定小于zui小设定。检查下列各项：

设置zui小值的参数 (3022)

故障代码2008 PANEL LOSS控制盘丢失

控制盘通讯丢失：

传动处于本地控制模式（控制盘显示 LOC), 或者

传动处于远程控制模式 (REM)，并对相关参数进行设置，以接受来自控制盘的起 / 停 / 方向 / 给定值信号。

纠正措施：

检查通信链路和接线。

检查参数 3002 PANEL LOSS。

检查参数组 10 COMMAND INPUTS 和参数组 11 REFERENCE SELECT 中的参数 (如果传动运行在 REM 模式下)。