益阳ABB ACS510变频器维修中心

产品名称	益阳ABB ACS510变频器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

ABB 变频器ACS510 故障代码 2021、2022、2023处理

故障代码2021 START ENABLE 1 MISSING 起动允许 1 丢失

该报警信号表明 Start Enable 1(启动允许1)信号丢失。

使用参数 1608 可以控制 Start Enable 1 (启动允许 1) 功能。

纠正措施:

检查数字输入的配置。

检查通信设置。

故障代码2022 START ENABLE 2 MISSING 起动允许 2 丢失

该报警信号表明 Start Enable 2(启动允许2)信号丢失。

使用参数 1609 可以控制 Start Enable 2 (启动允许 2) 功能。.

检查数字输入配置。

故障代码2023 EMERGENCYSTOP 急停

激活紧急停车功能。