

VTRON威创品牌大屏幕配件VTRON威创品牌投影光机维修

产品名称	VTRON威创品牌大屏幕配件VTRON威创品牌投影光机维修
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:VTRON 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

VTRON威创品牌大屏幕配件VTRON威创品牌投影光机维修

VTRON威创捷芯显示墙系统维护，VTRON威创捷芯大屏系统维修,VTRON威创捷芯大屏幕系统维护，VTRON威创捷芯大屏系统维修，VTRON威创捷芯大屏幕配件，VTRON威创捷芯拼接墙系统维护，VTRON威创捷芯大屏系统系统清洁，

VTRON威创捷芯大屏幕拼接显示系统在高端显示行业应用的相当普遍，并且市场需求也越来越大，大屏幕拼接技术一般应用在大型的指挥中心系统 交通多方远程视会议。但是我们广大客户对大屏幕显示系统的知识和技术都是了解的太少，所以导致 在使用的过程中出现很多意外，对大屏幕造成很多一些致命的伤害。

一、VTRON威创捷芯大屏幕显示屏光学设备出现故障和灯泡使用寿命缩短原因分析

- 1、VTRON威创捷芯大屏幕显示屏光学设备表面进风口过滤网未及时清洗。
- 2、外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响VTRON威创捷芯大屏幕光学设备内部散热。
- 3、即使能对大屏幕光学设备进风口做及时清洗，但由于大屏幕光学设备本身散热需要，从进风口随空气带入部分灰尘，时间一长，大屏幕光学设备内部将聚集大量灰尘。导致大屏幕光学设备散热风扇转速减慢，影响大屏幕光学设备内部散热。
- 4、光路上聚集灰尘，投影机亮度大打折扣，图像模糊，也影响到投影机光学组件的自身散热，造成光学组件（液晶板、偏光板等）损坏。
- 5、用户非正确操作，如关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源。

二、如何对VTRON威创捷芯大屏幕光学设备做定期维护保养

- 1、将大屏幕光学设备放到易通风处环境下，提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。
- 2、定期对大屏幕光学设备做清洁处理，可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度（提高10%到30%）。
- 3、当气温很低，会影响了户外大屏幕的正常使用，一般低于零下30摄氏度的情况下，建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体安装空调等，也可保证正常使用。
- 4、注意日常光学部件（色轮，液晶板、偏光板，镜片等）维护，防止提前老化!