

# 电瓶叉车批发 电瓶叉车 宣城源力叉车公司

产品名称	电瓶叉车批发 电瓶叉车 宣城源力叉车公司
公司名称	宣城源力工程机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区亚夏汽车文化财富广场
联系电话	13956573773 13956573773

## 产品详情

电瓶叉车按功能用途可分为哪些?

电瓶叉车按功能用途可分为：搬运车、堆垛车、前移式车、电动拣选车、电动牵引车等。

1、搬运车承载能力 1.6 ~ 3.0吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，货叉提升高度一般在210 mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择。

2、堆垛车电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，二手电瓶叉车，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着电瓶叉车行走，升降则是电动的。承载能力为 1.0 ~ 2.5吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，在结构上比电动托盘搬运电瓶叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，电瓶叉车，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

3、前移式车承载能力 1.0 ~ 2.5吨，门架可以整体前移或缩回，电瓶叉车批发，缩回时作业通道宽度一般为2.7 ~ 3.2米，提升高度高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。

4、电动拣选车在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选电瓶叉车可分为低位拣选电瓶叉车（2.5米内）和中高位拣选电瓶叉车（高可达10米）。承载能力2.0 ~ 2.5吨（低位）、1.0 ~ 1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。

叉车搬运作业时出现的一系列突发问题

在叉车搬运作业时出现负重超荷、装卸物品摇晃不平衡和货品意外跌落伤人等现象。分析可能原因为在作业时叉车托载提升过快或转运时速度超过规定，此时遇情况急刹躲避造成车上货品跌落。亦可能是未按规定将货品与车体捆紧或所装货品与叉车叉臂装置不

匹配等原因造成货品从叉架上落下。叉车作为仓储货品的非人力搬运工具，广泛运用于各大车间、交通枢纽、转运中心等。由于叉车作业运载量大，因而要注意以下操作风险规避并掌握解决办法。1操作风险一 在叉车搬运作业时出现负重超荷、装卸物品摇晃不平衡和货品意外跌落伤人等现象。分析可能因为在作业时叉车托载提升过快或转运时速度超过规定，此时遇情况急刹躲避造成车上货品跌落。亦可能是未按规定将货品与车体捆紧或所装货品与叉车叉臂装置不匹配等原因造成货品从叉架上落下。对于此风险可按下列要点来完全解决或尽量避免：操作叉车时应力求平稳。在运送行驶前将货品码放整齐并与叉架捆紧。行车时切忌急刹急转。对于坑洼行驶路面及时平整。同时应按照规定流程不得超负荷装卸货品。2操作风险二 当叉架上荷载过重会引起车尾翘起，此时让人员站在叉车一端利用体重充当平衡配重，结果在提升货品时车尾突然上翘致使人员跌伤。引起此意外的可能是叉车超负荷运载或人员站立位置没有保护措施。要避免此类意外应加强叉车员的安全教育，电瓶叉车多少钱，严禁除操作员外任何人乘坐站立在叉车上。并且按规定不得超荷运载。

电瓶叉车驱动电机故障，检查以下几点并着点维修。1、电瓶叉车驱动电机不能起动，可能是熔断器烧断、控制线路不通、电动机绕组有严重的短路或断路、换向片之间短路、电刷接触不良、负载过重或轴承等机械损坏所致。2、电瓶叉车驱动电机转速不正常，可能是绕组短路或断路、电刷位置不正并过载、轴承损坏、电源电压太低等原因所致。3、电瓶叉车驱动电机电刷发生火花，可能是因为电瓶叉车电刷接触不良、换向器表面高低不平、电刷位置不正、表面不洁、换向片短路或电动机绕组短路等原因造成。4、产生高温，可能由于过载、电瓶叉车的各轴承及油封太过于紧、损坏或润滑不良，轴芯不正、电枢及磁极相磨擦、绕组短路、电刷压力过大、位置不正、整流不良等原因造成。5、电瓶叉车驱动电机有杂音，主要是电动电瓶叉车配件中的轴承损坏、换向器表面不平、电刷振动或磨擦等原因造成的。

电瓶叉车批发-电瓶叉车-宣城源力叉车公司由宣城源力工程机械销售有限公司提供。“宣城叉车,电动手动液压叉车,叉车维修租赁”选择宣城源力工程机械销售有限公司，公司位于：宣城市宣州区亚夏汽车文化财富广场，多年来，宣城源力叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宣城源力叉车期待成为您的长期合作伙伴！