

北京永光高特有限公司 伺服控制旋转台 湖北伺服控制旋转台

产品名称	北京永光高特有限公司 伺服控制旋转台 湖北伺服控制旋转台
公司名称	北京永光高特微电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源中路15号院7幢2层古山
联系电话	13146761889 13146761889

产品详情

两轴转台常见故障分析

北京永光高特微电机有限公司生产、销售两轴转台，伺服控制旋转台费用，我们为您分析该产品的以下信息。

转动不灵活

轴承在使用的时候可能会出现转动不太灵活的现象，这样的现象是有很多原因造成的，一般是因为轴承的滚道内的润滑脂粘性较大，或者是在安装的时候主机安装面与转台轴承安装面配合不好，湖北伺服控制旋转台，另外缺少润滑脂、密封条破损等等都是会造成轴承转动不灵活的。

两轴转台

两轴转台是一种两轴位置速率转台，具有定位、速率和正弦摇摆功能，用于惯导系统和惯性元件静态特性的测试和标定。主轴具有位置和速率功能，伺服控制旋转台价格，俯仰轴具有位置功能，可用于在温度环境下惯导系统及元件标定检验。

转台系列产品是来自精良的机械加工工艺的故土——瑞士德语区，具有高精度驱动能力、高保真、以及优良的长期稳定性。

两轴转台故障解决方法

异响：有异响的情况下要检查安装面是否平整符合要求，另外异响时可以停止转台轴承转动，确定滚道内是否缺少润滑脂，或者查看是否是因为滚动体与隔块碰撞发出的响声，伺服控制旋转台供应商，此种响声及时注油后即可消除。另外还应注意密封条是否有破损，安装螺栓松动，导致回转支承弹性变形，变形位置产生负间隙等，排除以上情况后解决。

北京永光高特有限公司-伺服控制旋转台费用-湖北伺服控制旋转台由北京永光高特微电机有限公司提供。北京永光高特有限公司-伺服控制旋转台费用-湖北伺服控制旋转台是北京永光高特微电机有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周围。