

# 新泻注塑机伺服电机修理启动负过载

产品名称	新泻注塑机伺服电机修理启动负过载
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

## 产品详情

新泻注塑机伺服电机修理启动负过载新泻注塑机伺服电机新泻注塑机伺服电机修理启动负过载新泻注塑机伺服电机 接触电阻大；电动机负载过大或转子卡住；电源电压过低；小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬；轴承卡住。采用设置频率跳跃值的方法，可以避开共振点。故障排除查明断点予以修复；检查绕组极性；判断绕组末端是否正确；紧固松动的接线螺丝，用万用表判断各接头是否假接，予以修复；故障现象：变频器有时工作正常。BISON，CMC，QMC，MCG，SMART，portescap，泰科TYCO，DR C，环球univisal，ELECTRO-CRAFT，NORMAG，Dayton，BODINE，VICKERS威格士，FAS，MFM，宝鼎bodine，EMERSON艾默生西班牙:玛威诺MILOR。只要是伺服电机的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原装进口。选择我们，您可以感受到比同行业更快的维修速度；选择我们，您可以感受到比同行业更实惠的价格；选择我们，您可以感受到什么才是真正专业的维修技术和同行中最高修复率；选择我们，您可以享受到维修后期有关伺服电机的各项技术支持；选择我们。