

# 爱色丽分光光度计Ci6X切换孔径后无法校正故障

产品名称	爱色丽分光光度计Ci6X切换孔径后无法校正故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光光度计Ci6X切换孔径后无法校正故障“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；切换孔径后无法校正；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。12、Color i7，Color i5  
1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；