

# 岳阳施耐德变频器维修中心

产品名称	岳阳施耐德变频器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

# 施耐德变频器inf故障维修

施耐德ATS46、ATS48变频器、schneider ATV11变频器、schneider ATV21变频器、施耐德ATV28、ATV38变频器、施耐德ATV58、ATV58F、ATV61变频器、schneider ATV66变频器、schneider ATV71变频器、施耐德ATV302、ATV312、ATV 31、BT140变频器、Lexium23、LXM05A、LXM05B、LXM05C、LXM32M、V690等施耐德变频器故障维修服务。

## 施耐德变频器inf故障维修

我公司使用的施耐德ATV31系列变频器有上百台。其中zui常见的故障就是显示INF。

常见的INF故障原因为：按键的薄膜面板内部有二根导线之间不通。此时面板操作不起作用并显示INF。

解决方法：找到薄膜面板后的显示驱动板上的薄膜面板插座，将下面一排的第一个脚与上面一排的zui后一个脚用导线短接。

我公司的上百台中70%左右都已经出现过此故障，都是采用以上方法予以解决。

zui近也有一台是存储器（93C76）损坏显示INF的。更换存储器后恢复正常。