

爱色丽分光仪CI64无法开机解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI64无法开机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI64无法开机解决方法 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；
清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

Ci60导航控件按钮无响应；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。