

湘潭安川伺服电机维修

产品名称	湘潭安川伺服电机维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

安川伺服驱动器报警故障710的正确解决方案

安川伺服电机报警故障710是过载(大负载)，电机几秒至几十秒过载运行。

安川伺服驱动器报警代码710是过载(大负载)，电机几秒至几十秒过载运行。

解决方式：

- 1、改机构，或者加减速机构。
- 2、换电机。
- 3、排除顺序：
 - 负载真实过大
 - 电机动力线断线或接错
 - PG线断线
 - PG损坏
 - 伺服器损坏