西门子邵阳授权代理商

产品名称	西门子邵阳授权代理商
公司名称	
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 包装:齐全 德国:进口
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子邵阳授权代理商

在对直流伺服电机进行检查时,测量电流是常用的检查方法,由于使用一般的电流表测量 很麻烦,所以好使用直流钳形表。

故障4:加工中心在使用中出现"误差"报警,经检查驱动器已跳开。查看控制器上有"过流"报警指示。

分析:出现"误差"报警是给旋转指令,但电机不转,有"过流"报警时,故障大多在电机内部。

处理:将电机电刷拆下检查,发现电刷的弹簧已烧坏,由于电刷的压力不够,引起火花增大,并将换向器上的部分换向片烧伤。弹簧烧坏的原因是因电刷连接片和刷座接触不好,使电流从弹簧上通过发热烧坏。根据故障情况将烧伤的换向器进行车削修理,同时改善电刷与刷座的接触面。按以上处理后试车,但电机出现抖动现象,再次检查,原来是因车削时方法不对,造成换向器表现粗糙,因此重新修去换向片毛刺和下刻云母片,并经打磨光滑后使用正常。

在对电机的换向器进行修理时要注意方法,一般的原则是光出即可,车削时吃深度和进量不要过大,进量在0.05~0.1mm/r较好,吃深度在0.1mm以下,速度采用250~300m/r,分几次切削,并使用相应的。换向器的车削修理有一定的限度,大部分单边多不要超过2mm,车掉过多会影响使用性能,好查看一下所用电机的说明书

可以有效操作基于 PROFIBUS 的系统,从而降低运行和维护成本:

自动化解决方案无需固定接线,使用的硬件减少,从而成本较低

具有优异的诊断功能,可对故障做出*响应

工厂和库存管理得到优化

CM 1243-5 还具有一些其它优点,可专门满足小型自动化解决方案的要求:

SIMATIC S7-1200 直接连接至 PROFIBUS

可基于 PROFIBUS 实现低成本自动化解决方案

调试迅速,无需额外编程开销

类型A0. 形成新的负载组

通过基于 PROFIBUS 的小型自动化解决方案,可实现工厂的佳运行和顺利生产。

6ES7193-6BP00-0BA1 BU15-P16+A0+2B/T, 类型A1, 带有温度测量6ES7193-6BP00-0DA1 BU15-P16+A0+2D/T, 类型A1, 带有温度测量, 用于形成新的负载组6ES7193-6BP40-0BA1 BU15-P16+A0+12B/T, 类型A1, 带有温度测量, 带有2×5个辅助端子6ES7193-6BP40-0DA1 BU15-P16+A0+12D/T, 类型A1, 带有温度测量, 带有2×5个辅助端子, 形成新负载组6ES7193-6BP20-0BB0 BU20-P12+A4+0B, 类型B0, 适用于20mm继电器输出模块6ES7193-6BP20-0DC0 BU20-P6+A2+4D, 类型C0, 适用于AS-i主站模块及安全型电源模块6ES7193-6BP00-0BD0 BU20-P12+A0+0B, 类型D0, 适用于电能测量模块6ES7193-6BP20-0BB1 BU20-P12+A0+4B, 类型B1, 适用于继电器模块, 脉冲输出及交流输入/输出模块6ES7193-6BP20-0BC1 BU20-P6+A2+4B, 类型C1, 适用于安全型AS-i主站模块6ES7193-6BP20-0BF0 BU20-P8+A4+0B, 类型F0, 适用于安全型继电器输出模块6ES7193-6BP00-0DU0 BU20-P16+A0+2D, 类型U0, 用于形成新的负载组6ES7193-6BP00-0BU0 BU20-P16+A0+2B, 类型U06ES7193-6BP60-0BA0 双槽基座, 2BU15-P16+A0+2B, 类型A0,6ES7193-6BP60-0DA0 双槽基座, 2BU15-P16+A0+2DB,