

# 爱色丽手持式色差仪CI60白色校准仪板不正确维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60白色校准仪板不正确维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪CI60白色校准仪板不正确维修 屏幕出现“死机”情况；清洁校准基准  
Ci60导航控件按钮无响应；屏幕出现“死机”情况；切换孔径后无法校正；  
Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；7、ICPlate2 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。