

爱色丽分光仪CI6X白色校准仪板不正确解决方法

产品名称	爱色丽分光仪CI6X白色校准仪板不正确解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI6X白色校准仪板不正确解决方法 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；Ci60测量底座损坏；18、Judge-II对色灯箱Ci60无法开机；