

爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障维修

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障维修 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障维修 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。Ci60无法开机；Ci60导航控件按钮无响应；“白色校准仪板不正确”通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

20、CM-3700A，CM-3700d 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：