

M315冷却液38459582 英格索兰空压机专用油20L

产品名称	M315冷却液38459582 英格索兰空压机专用油20L
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	2325.00/桶
规格参数	英格索兰:38459582 SSR润滑油:20L/桶 空压机专用油:空压机SSR超级冷却液
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

产品详情

M315冷却液38459582 英格索兰空压机专用油20L

英格索兰超级空压机冷却剂38459582

空压机在使用过程中常见的故障主要有三类：漏油故障、过热故障以及异响故障，下面分类进行分析与解决。

故障现象：在空压机的日常操作中，经常会出现空压机漏油现象，外表有润滑油溢出。

故障原因：

- 1、油封脱落或油封缺陷漏油。
- 2、主轴松旷导致油封漏油。
- 3、结合面渗漏，进、回油管接头松动。
- 4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。
- 5、铸造或加工缺陷也会造成空压机漏油现象。

排除方法：

- 1、空压机漏油，要注意观察油封部位，检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;阀门 进口泵 工业洗衣机
- 2、检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷，存在划伤与缺陷的应予更换。

- 3、检查回油是否畅通，回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落，必须保证回油管小管径，并且不扭曲、不折弯，回油顺畅。
- 4、检查油封、箱体配合尺寸，不符合标准的予以更换。
- 5、用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大，间隙过大应同时更换轴瓦及油封。
- 6、检查各结合部密封垫密封情况，修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。
- 7、空压机漏油检查并重新调整皮带松紧程度，拇指按下10毫米为宜
- 8、空压机漏油，需要检查箱体铸造或加工存在的缺陷，修复或更换缺陷件。