

# 长沙宁乡安川伺服驱动器维修

产品名称	长沙宁乡安川伺服驱动器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

安川驱动器报警A.320的故障的原因：

- 1、可能是电源电压超过规格范围
- 2、可能是外置电阻值或电阻容量不足，或处于连续状态。
- 3、可能是Pn600(电阻容量)中设定的容量小于外置电阻的容量。
- 4、可能是Pn603(电阻值)中设定的值小于外置电阻的值。
- 5、可能是外置电阻值过大。
- 6、可能是可能是连续承受负载。
- 7、可能是驱动器的问题了。