

爱色丽分光仪Ci60白色校准仪板不正确故障

产品名称	爱色丽分光仪Ci60白色校准仪板不正确故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪Ci60白色校准仪板不正确故障 屏幕出现“死机”情况；
Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异； 切换孔径后无法校正；
爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法： Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；
白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；
26、CR-10plus，CR-10，CR-20，CR-13，CR-14 切换孔径后无法校正；