

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障

产品名称	爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障 Ci60测量底座损坏；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是： $L^*a^*b^*$ 数据不稳定；
1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；Ci60无法开机；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。24、CM-2600d，CM-2500d，CM-2500c，CM-2300d
屏幕出现“死机”情况；