

# 康普艾8000小时QX108106空压机油 压缩机润滑油

产品名称	康普艾8000小时QX108106空压机油 压缩机润滑油
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	3000.00/桶
规格参数	康普艾:QX108106 18.9L:8000小时全合成润滑油 空压机润滑油:康普艾螺杆机专用油
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

## 产品详情

### QX108106 Compair Ultima 8000 康普艾空压机油

1.缺油排气量的降低与缺油有着直接的关系。一次我们在生产中，空压机就出现了排气量降低的故障，不仅不能使印刷机的压辊升降，而且伴有一定的敲缸声。我们首先对空气消声器进行检查，并对其进行清洗，然后观察油位，发现油位低于1/3油标位，马上加注了相同牌号的机油，再启动电源开关，试开，还是有敲击声。后来将运动机构部件的曲轴、连杆、活塞、汽缸一一拆开进行检查，发现是曲轴产生了裂纹，看得出快折断了，想必缺油已经有一段时间了。由于缺油，运动部件发生干摩擦，超负荷运行使各部件不同程度地受到损伤。我们对损伤的各运动部件进行清洗、研磨，严重的更换，再重新安装、试机，敲缸声消失了，排气量也正常了。可见机油是不能缺少的，否则后患无穷。

2.空气消声滤清器及气阀严密性不好排气量的降低还与空气消声滤清器及气阀的严密性有关。必须对空气消声滤清器勤清洗。对气阀板、阀片上的污垢进行清洗是有利于空压机保证正常排气量的。常规下每200小时就应清洗一次滤清器，每500~800小时应清洗一次气阀。

3.润滑油质量不好润滑油质量不好会造成活塞环被吸住，从而降低排气量。因此，应选择高质量的润滑油。长期工作后，润滑油内会含有杂质、灰尘等，因此还要进行过滤。一般来说，每500~800小时应更换一次机油，并对前一次使用的机油进行过滤。

4.排气温度超高排气温度超高也会造成活塞环被吸住，导致排气量降低。只要降低温度，便可以解决问题。

## 故障

1. 刚磨好的刀片投入使用，在裁切中没有碰到硬性的异物却会突然崩落一点刀刃。产生这一问题的原因主要是刀刃在磨削过程中进刀量掌握不适当（进刀量偏大），造成磨削过程中温度过高（即刀片与砂轮接触点的温度过高），将刀刃“烧坏”。

故障2. 切刀在裁切时切不到底。这主要是由于刀的刃口直线度超差所致。