

# 爱色丽手持式色差仪Ci62切换孔径后无法校正解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪Ci62切换孔径后无法校正解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽手持式色差仪Ci62切换孔径后无法校正解决方法 校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L\*a\*b\*数据不稳定；屏幕出现“死机”情况；Ci60测量底座损坏；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

切换孔径后无法校正；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；

我司维修中心主要维修保养型号包括（包括但不限于）：爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：