

# 畜牧场漏粪板模具 新型1.5米漏粪板模具 漏粪孔大小设计合理

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 畜牧场漏粪板模具 新型1.5米漏粪板模具<br>漏粪孔大小设计合理 |
| 公司名称 | 清苑县南阎庄润达模具机械加工厂                   |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:润达<br>型号:支持定制<br>产地:保定         |
| 公司地址 | 保定市七一路河大新校区东行1公里                  |
| 联系电话 | 0312-8100656 13315438000          |

## 产品详情

漏粪板生产线的常见问题是脱模。脱模困难的原因包括脱模剂、模具使用时间过长、混凝土搭配问题、冷却时间过长等。这些都是直接导致脱模困难的问题。

制作机制良好的水泥粪漏板也会出现裂缝，可能是由于大砂、石材和水泥的搭配不合理，也可能不使用特殊的振动平台，在冷却水泥粪漏板时，不覆盖防水布，导致水蒸发过快。脱模后无洒水维护，直接开始使用。

一般来说，在夏季，漏粪板生产线生产完之后，在每一块上覆盖一层塑料薄膜等东西，以防止水蒸发过快，裂纹现象。夏天是覆盖一层塑料薄膜，然后覆盖一层彩色的油布。不要让水蒸发得太快。