

株洲醴陵富士变频器维修

产品名称	株洲醴陵富士变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

富士变频器报警ER1/ER2/ER3/ER4/ER5/ER6/ER7 故障指导

1：报警ER1：为CPU内存故障，如没有其他问题，把CPU换掉就可以，还有是E9S的Er1是存储器的内容丢失，跟干扰有关，大部分可恢复。但参数是保密的。2：报警ER2：大部分是cpu板坏引起的，要更换cpu板，价格昂贵。3:报警ER3：大部分是cpu板坏引起的，要更换cpu板，价格昂贵，有些是由于外部噪声引起的，初始化以下试验一下。4：ER4和ER5，使变频器的外围选件出现问题。5：ER6:是变频器的操作错误，如果排除操作问题可能就是CPU版坏了。6：ER7：是变频器自整定不良引起的，一般是由于接触器检测辅助端子有过多的灰尘引起的接触不良引起的，如果是富士G11的变频器接触器的主触点不好也会报警ER7故障 如果你启动变频器的自整定的命令是报警ER7现象一般是电源板的检测电路部分特别是光藕A7800和周围的比较器出现问题。 如果不行只能更换电源板。