

## 淮安三菱变频器常见损坏维修

产品名称	淮安三菱变频器常见损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:三菱 产地:淮安变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

三菱

ACS510-01-060A-4+B055 ACS510-01-072A-4+B055

ACS510-01-088A-4+B055 ACS510-01-096A-4+B055

ACS510-01-125A-4+B055 ACS510-01-124A-4+B055

ACS510-01-157A-4+B055 ACS510-01-180A-4+B055

ACS510-01-195A-4+B055

(二)ACS550 IP21系列变频器

ACS550-01-03A3-4 ACS550-01-04A1-4 ACS550-01-05A4-4

ACS550-01-06A9-4 ACS550-01-08A8-4 ACS550-01-012A-4

ACS550-01-015A-4 ACS550-01-023A-4 ACS550-01-031A-4

ACS550-01-038A-4 ACS550-01-045A-4 ACS550-01-044A-4

ACS550-01-059A-4 ACS550-01-072A-4 ACS550-01-087A-4

ACS550-01-096A-4 ACS550-01-125A-4 ACS550-01-124A-4

ACS550-01-157A-4 ACS550-01-180A-4 ACS550-01-195A-4

### ACS550 IP54系列变频器

ACS550-01-03A3-4+B055 ACS550-01-04A1-4+B055

ACS550-01-05A4-4+B055 ACS550-01-06A9-4+B055

ACS550-01-08A8-4+B055 ACS550-01-012A-4+B055

ACS550-01-015A-4+B055 ACS550-01-023A-4+B055

ACS550-01-031A-4+B055 ACS550-01-038A-4+B055

ACS550-01-045A-4+B055 ACS550-01-044A-4+B055

ACS550-01-059A-4+B055 ACS550-01-072A-4+B055

ACS550-01-087A-4+B055 ACS550-01-096A-4+B055

ACS550-01-125A-4+B055 ACS550-01-124A-4+B055

ACS550-01-157A-4+B055 ACS550-01-180A-4+B055

ACS550-01-195A-4+B055

(三) ACS 800-01系列输入电压: 三相AC380V...415V, 频率: 50/60Hz

ACS 800-01-0020-5+P901 ACS 800-01-0025-5+P901

ACS 800-01-0030-5+P901 ACS800-01-0040-5+P901

ACS 800-01-0050-5+P901 ACS 800-01-0060-5+P901

原因与措施：

加速时间过长。对参数P039或A067重新编程。

额外的负载或太短的加速时间促使变频器达到电流极限，从而放慢或停止加速。比较D003和A089去掉额外负载或对参数P039或A067重新编程。检查 | A084的设置是否不恰当。

速度命令源或数值不是预期值。核查D002D012的速度命令是否恰当。

通过编程阻止变频器的输出超过极限值。检查P035，确保速度不会受到编程的限制。

AB变频器常见故障六电动机运行不稳定

电动机输入数据不正确。将电动机铭牌数据正确地输入到P031P032和P033.使能A097，用A084缩小推进电压。

AB变频器常见故障七变频器不能使电动机反向运转

反向控制没有选择数字量输入。检查数字量输入X选择为反向运行模式选择正确的输入和程序。

数字量输入接线不正确。检查输入接线。

电动机反转的布线定相不当。交换电动机的两根导线。

(三) AB变频器型号

20AC5P0C3AYNANC020AC5P0C3AYNANC120AC5P0C3AYNANG020AC5P0C3AYNNNC020AC5P0C3AYN

NNG020AC5P0C3AYYANC0

20AC5P0C3AYYANG020AC5P0C3AYYNNC020AC5P0C3AYYNNG020AC5P0C8AYNANC020AC5P0C8AYN  
NNC020AC5P0F0AYNADC0

20AC5P0F0AYNANC020AC5P0F0AYNANG020AC5P0F0AYNNNC020AC5P0F0AYNNNG020AC5P0F0AYYA  
NC020AC5P0F0AYYANG0

20AC5P0F0AYYNNC020AC5P0F0AYYNNG020AC5P0F3AYNANC020AC5P0F3AYNANG020AC5P0F3AYNN  
NC020AC5P0F3AYNNNG0

20AC5P0F3AYYANC020AC5P0F3AYYANG020AC5P0F3AYYNNC020AC5P0F3AYYNNG020AC5P0M3AYNN  
NC020AC8P7A0AYNACC0

20AC8P7A0AYNACC120AC8P7A0AYNADC020AC8P7A0AYNADG020AC8P7A0AYNAEG020AC8P7A0AYN  
ANC020AC8P7A0AYNANC1

20AC8P7A0AYNANG020AC8P7A0AYNNDC020AC8P7A0AYNNNC020AC8P7A0AYNNNC120AC8P7A0AYN  
NNG020AC8P7A0AYYANC0

20AC8P7A0AYYANC120AC8P7A0AYYANG020AC8P7A0AYYNDC020AC8P7A0AYYNNC020AC8P7A0AYYN  
NC120AC8P7A0AYYNNG0

20AC8P7A0CYNANC020AC8P7A0CYNNNC020AC8P7A0NYNANC020AC8P7A0NYNANG020AC8P7A0NY  
NNNC020AC8P7A3AYNACC0

20AC8P7A3AYNACC120AC8P7A3AYNACG020AC8P7A3AYNADC020AC8P7A3AYNADC120AC8P7A3AYN  
ADG020AC8P7A3AYNAEC0

20AC8P7A3AYNAEC120AC8P7A3AYNAEG020AC8P7A3AYNANC020AC8P7A3AYNANC120AC8P7A3AYN  
ANG020AC8P7A3AYNANG1

#### (四) 维修更多型号变频器

西门子变频器维修      ABB变频器维修      施耐德变频器维修  
AB变频器维修

各种品牌变频器维修      SEW变频器维修      CT变频器维修  
艾默生EMERSON变频器维修

科尔摩根 ( Kollmorgen )      瑞恩 ( Reliance )      瑞夫 ( Refu )  
罗克韦尔 ( Rockwell )

丹纳赫 ( Danaher )      欧陆 ( Eurotherm )      派克 ( Parker ssd )

科比 (Keb)

伦茨 (Lenze)  
穆勒 (Moeller)

米高 (Micovert)      施耐德 (Schneider)

路斯特 (Lust)  
阿尔法

斯德博 (Stober)      阿尔斯通 (Alstom)

力士乐 (Rexroth)  
意科 (lecco)

BERGES      邦飞利 (Bonfiglioli)

西威 (Siei)  
贝加莱 (B&R)

丹佛斯 (Danfoss)      伟肯 (Vacon)

富士 (Fuji)  
明电舍 (Meiden)

日立 (Hitachi)      鲍米勒 (Baumulleri)

海泰克 (Hitech)  
松下 (Panasonic)

普洛菲斯 (Proface)      欧姆龙 (Omron)

三菱 (Mitsubishi)  
三洋 (Sanyo)

三碁 (Sanch)      三垦 (Sanken)

大隈 (Okuma)  
东芝 (Toshiba)

神钢 (Shinko)      住友 (Sumitomo)

东元 (Teco)  
迈信 (Maxsine)

东洋 (Toyo)      安川 (Yaskawa)

优利康 (Yolico)  
三星 (Samsung)

现代 (Hyunda)      LG产电

收获 (Seoho)  
普传 (Powtran)

大宇 (D aewoo)      宁茂 (Rhymebus)

士林 (Shihlin)  
台凌 (Tailing)

台达 (Delta)      台安 (Taian)

富凌 ( Fuling )      正弦 ( Sinee )      正频 ( Jps )  
英威腾 ( Invt )

高士达 ( Goldstar )      能士 ( Nsa )      欧瑞 ( Eura )  
日业 ( Sunye )

神源 ( Syruns )      合康 ( Hiconics )      Wer利德华福  
西普

米格 ( mige )      西门子数控系统 ( Siemens )      发那科系统 ( Fanuc )

华中数控系统      华大数控系统      奥赛伺服驱动器  
广数数控系统 ( Gsk )

日本富士变频器G2 G5 VG3N VG5 VG7 K7S C9S      三菱变频器FR-V200 A140 A240 A024 A044 S500 E500

安川变频器606PC3 616R3 PC5 G3 G5 P5 656DC3      安川伺服电机SGMGH SGDH SGDM SGND

三垦变频器SPF系列 SFH系列 IPF系列 IHF系列 MF系列 VMO5 WDO5系列      东元变频器7200MA  
7200GS 7300PA

日立变频器L100 SJ300 J300 SJ100 SJ200 L300P      松下电器DV551 DV700T DV707T DV707H MID MIX  
MIS

松下电工VF-7E VF-7F VF-8Z VF-8X VFO全系列      东芝VF-A5 VF-A5P VF-A7 VF-S7 VF-S9 VF-G3 VF-H3

欧美西门子变频MM440 MM430 MM420 MDV MMV 6SE70系列 施耐德 ATV66系列 ATV68系列 ATV38系列  
ATV28系列

ABB变频器 ABB400 ABB600 ACS501 ABB510 ACS800系列 ATS46 ATS48      AB变频器

英国品牌CT CE      丹佛斯变频器VLT-5000 V0+ 59      OP系列直流调速器      科比变频器F4 F5系列

港台品牌东元变频器7200GA 7200PA 7200JA 7200MA 台达变频器 VFD-M VFD-B VFD-H VFD-A VFD-P  
VFD-S VFD-L

台安变频器K1 N1 N2 E2 V2 LT-2800 VLT-2900 VLT-FC51 VLT-FC300 VLT-FCD300      LG变频器 IG5  
IS5

爱默生变频器TD900 TD1000 TD2100 TD3000 EV1000 EV2000 伦茨变频器 EVF820 EVF821 E82EV E82MV  
EVF932 EVF930 4900