

反应釜模温机定制-珞石 一体成型管路

产品名称	反应釜模温机定制-珞石 一体成型管路
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

[反应釜模温机定制](#)

目前广泛应用于很多行业当中，有时候电加热导热油炉导热油电加热器在用户现场使用的过程中，用户对反应釜模温机定制设备不了解，加上使用不当设备会造成喷油事故的发生。那如何预防此类事故的发生或者发生呢？

凭借着多年的经验建议您一般出现导热油电加热器喷油的原因可以从以下方面着手。

- 1、反应釜模温机定制导热油电加热器清洗方案不当，系统内残留水分。
- 2、客户主机试压采用水进行测试，并且后期没有排干净。
- 3、反应釜模温机定制系统内的导热油质量不达标，导热油的闪点、酸值、残炭等指标不合格，导热油存在水分比较多。
- 4、反应釜模温机定制导热油电加热器管理者操作不当，特别是在导热油电加热器煮油脱水排气过程中有所疏忽。