

## cat卡特彼勒配件电子风扇510-8095/5108095

产品名称	cat卡特彼勒配件电子风扇510-8095/5108095
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:510-8095 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

公司自创立以来,一直坚持以科技创新,精益求精为动力,坚持产品质量的高标准和严要求,按照品质求生存、服务求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,深得各界的信赖和支持。公司售后服务网络齐全、服务快捷、反应迅速,是国内柴油发电机组 船舶海洋工程 工业自动化系统的有实力也具水准的供应商与服务商。

(1) 对新启用的或刚维修好的增压器,在使用前应用手拨动转子,检查有无呆滞现象和不正常的声音;在工作中若发出尖锐的声响,应立即停机。如果增压器出现振动现象,可能是由于空气压缩机叶轮、轴承或涡轮叶轮的损坏而引起,应予修换。(2) 必须保证压气机进气清洁,加强空气滤清器的清洗。不得让异物进入压气机和涡轮中;防止叶轮上积有灰尘,否则会降低压气机的效率。(3) 必须保证涡轮增压器有可靠的润滑,润滑油要清洁,油压要正常,油温不得过高或过低,油管接头要密封、不能有滴漏现象,增压器使用前应加以润滑(通过增压器进油管加入定量的机油)。(4) 应严格控制涡轮的进气温度,为此必须按规定调整柴油机的燃油系统,不得任意改变供油量。(5) 应经常听检增压器的运转情况;若增压器工作正常,柴油机刚刚停机后增压器转子仍可继续运转一定时间。(6) 各连接管应装配正确,拆检时不得任意变动,并应切实保证连接处的密封可靠。(7) 柴油机启动时,应保证增压器得到充分的润滑;柴油机停机前应在怠速下运转3~5min,以使润滑油将热量带走,避免烧坏密封环或使轴承咬死和轴承壳体变形。

### 项目 品名 零件号

1 飞轮垫片套件 234-1877

2 单缸喷油器密封圈套件 248-1394

- 3 水泵密封套件 267-2839
- 4 缸套密封圈套件 348-3295
- 5 冷却垫片套件 417-1742
- 6 前壳体垫片套件 449-6051
- 7 缸体油底壳垫片套件 458-7275
- 8 增压器垫片套件 469-2905
- 9 缸盖垫片套件 592-7296
- 10 活塞体组件 235-8098
- 11 活塞环 187-1503
- 12 活塞环 246-5659
- 13 活塞环 223-9159
- 14 卡簧 230-2569
- 15 活塞销 180-7350
- 16 缸套 253-8766
- 17 连杆瓦 224-3246
- 18 连杆螺丝 213-3217
- 19 曲轴瓦 180-7350
- 20 止推瓦 253-1752
- 21 进气门 153-7023
- 22 排气门 153-7024
- 23 进气门座圈 280-3979
- 24 排气门座圈 226-5561
- 25 气门锁片 2A-4429
- 26 气门弹簧座组件 186-2001
- 27 气门油封 163-2478
- 28 气门垫圈 61-0928

29 气门外弹簧 211-3123

30 气门内弹簧 211-3122

31 气门导管 122-7375

32 凸轮轴衬套 216-5582

33 油水分离器 513-4490

34 燃油滤 1R0749

35 机油滤 1R1808