

杭州西门子授权代理商DP电缆供应商采购

产品名称	杭州西门子授权代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

杭州西门子授权代理商DP电缆供应商采购

西门子6XV1840-2AH10选型手册

西门子430变频器出现A0501是什么意思，怎么解决?解决办法：1检查电动机功率是不是和变频器一致及变频器设定P0307 p0206是不是和电动机一致。2检查电缆及电动机是不是有接地故障或者电动机是不是有存在匝间短路故障。3电动机是不是有过热或过载*额定电流现象。4如果确定以上都没有问题，可以适当延长加速时间。电动机的功率与变频器的功率不匹配 2 电动机的连接导线太长 3 接地故障
故障应采取的措施: 1 电动机的功率 (P0307)**与变频器功率 (P0206)相对应 2
电缆长度不得*过较大允许值 3 输入变频器的电机参数**与实际使用的电动机一致 4
定子电阻值 (P0305) **正确无误 5 电动机的冷却风道是否堵塞 电动机是否过载 (增加斜坡上升时间，减少“提升”的数值) 西门子变频器过电压如何处理?*你要搞清楚过压得原因。一、电源电压过压，一般不可能，当然不能排除。二、减速过快导致直流母线过压，延长减速时间，如果不允许调时间，只能加刹车电阻了。三、负载属于回馈负载，如提升机负载，下行时电动机处于发电机状态，能量回充到直流母线，只能加刹车电阻了。当然也可以加网侧逆变器把能量会馈到电网，或者多台变频器共直流母线。四、变频器所带电动机或变频器出线电缆接地，这种时候开机有输出就会跳过压。五、变频器本身故障，导致误报。如果输入电压正常。负载正常的话加个制动电阻 (DB电阻即可)

6XV1840-2AH10

工业以太网 FC TP 标准电缆，GP 2x2 (PROFINET 类型 A) ， TP 安装导线用于 连接至 IE FC RJ45 2x2 ，通用， 4 芯屏蔽 CAT 5E ， 按米销售,供货单位较大 4000m 较小订购量 20m

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
PDF 格式的数据表	下载

服务和支持 (手册, 认证, 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

多图片

产品	
商品编号(市售编号)	6XV1840-2AH10
产品说明	工业以太网 FC TP 标准电缆, GP 2x2 (PROFINET 类型 A), TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2, 通用芯屏蔽 CAT 5E, 按米销售, 供货单位较大 4000m 较小订购量 20m
产品家族	IE FC TP 电缆 2 x 2
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	CD / 5K1
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : N
工厂生产时间	1 天
净重 (Kg)	0.063 Kg
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	1.00 x 0.007 x 1.00
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 米
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4019169400473
UPC	662643218589
商品代码	85444920
LKZ_FDB/ CatalogID	IK
产品组	2427
原产国	斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别	C: 产品制造/生产到订单, 无法重复使用或再利用, 也能通过信用退货。

杭州西门子授权代理商DP电缆供应商采购