

爱色丽分光仪CI62光源失败维修

产品名称	爱色丽分光仪CI62光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62光源失败维修 1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；Ci60无法开机；白色校准失败，提示“光源失败”；清洁校准基准“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

18、Judge-II对色灯箱 Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；