爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修 Ci60测量底座损坏; 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘,小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片,从基座上取下来。 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘,小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片,从基座上取下来。 Ci60测量底座损坏;

"光源失败"通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障,需要对电路板进行维修检测; 白色校准失败,提示"光源失败"; 26、CR-10plus, CR-10, CR-20, CR-13, CR-14 屏幕出现"死机"情况;