

爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64光源失败维修 Ci60测量底座损坏；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。Ci60测量底座损坏；“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；白色校准失败，提示“光源失败”；26、CR-10plus，CR-10，CR-20，CR-13，CR-14屏幕出现“死机”情况；