

爱色丽分光仪CI62无法开机故障

产品名称	爱色丽分光仪CI62无法开机故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62无法开机故障 Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；
Ci60测量底座损坏； Ci60无法开机； Ci60测量底座损坏； 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

6、369、361T菲林密度计 屏幕出现“死机”情况；