

爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正维修

产品名称	爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计Ci62切换孔径后无法校正维修 “白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；清洁校准基准白色校准失败，提示“光源失败”；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；10、Color Eye 2180/2180UV 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：