

沃尔沃Volvo原厂零配件节温器20460312

产品名称	沃尔沃Volvo原厂零配件节温器20460312
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:20460312 产地:瑞典
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

volvoVolvo原装零配件水温传感器20460312

商品品牌：volvoVolvo Penta产品规格：电子节温器/水温传感器/调温器20460312可用车系：volvo遍达传动设备/柴油发电机/汽车发动机

volvoVOLVO柴油发电机组普遍维修配件：曲轴，主轴瓦，连杆瓦，止推片，曲轴前油封，曲轴后油封，汽缸垫、汽缸密罩垫等常见密封垫，空气过滤器，机油滤芯，柴油精滤器，水滤，发动机皮带，喷油器，喷油泵，汽缸套，活塞杆部件（活塞杆，发动机活塞，汽缸套，活塞杆弹簧片），进气阀，排气门，气门油封，气门座圈，电瓶充电器，电机，喷油泵，大修包，大修包等。

齿轮油油温过高的原因和防范措施（1）成品油挑选不合理 油品牌、质量与粘度级别不符合规定，或差异型号的机油混合使用，导致齿轮油黏度指数太低或者太高。若液压油粘度太高，则效率损害提升，温度升高；假如粘度太低，则泄漏量提升，油温高。防范措施：采用液压油应按照生产厂家介绍的型号及设备所在的工作氛围、温度要素来确认。对一些有特别要求的设备，宜选用专用型齿轮油；当液压件和系统维护保养不方便时，宜选用的46号液压油。（2）环境污染严重 施工工地艰苦环境，由于设备上班时间的提高，油中容易渗入残渣和废弃物，受环境污染的齿轮油进到泵、液压马达和阀的装配间隙中，会刮伤和影响相互配合表层的精密度和表面粗糙度，使泄露提升、油温高。防范措施：一般在总计工作中1000多h后换机油。换机油时，留意不但要放尽机油箱里的旧油，也要更换整体系统软件管道、工作中回路的旧油；加油站加油实用120目以上过滤网，并依法加满剩余油，使液压油有充足的循环系统制冷标准。遇有因机油环境污染所引起的突发故障，一定要过虑更换新液压传动系统用食油。如，一台YZT14G型振动压路机发生齿轮油油温过高、震动力不足的常见故障；检查时注意到，机油呈奶白色，已霉变、粘度降低，替换齿轮油后振动压路机运行恢复过来。（3）液压油滤芯内油量太低

若液压油滤芯内剩余油过少，将导致液压传动系统没有一定的总流量带去其造成热量，造成油温高。防范措施：在操作过程日常保养环节中，严格执行安全操作规程上对齿轮油油量的相关规定。如，一台PC2003型履带式挖掘机，工作中一段时间后发生齿轮油温度太高常见故障；查验液压油滤芯，看到油量小于标准值许多，因为液压传动系统过多油少，使齿轮油循环系统太快，无法充足静放排热，结论油温高；符合规定加满齿轮油后，齿轮油环境温度随后降到正常值范围。

TAD1642GE 维修常见零配件明细

38299582 11591302 1160989进气阀门 12

20513285 排气阀门 12

20709467 进气门座圈 12

20564028 排气门座圈 12

21067953 气门座圈 24

21098621 油喷轴套 6

3886753 发动机活塞 6

20520607 气缸套胶吟 6

20586602 连杆瓦片(STD) 6

20578851 曲轴瓦片(STD) 6

20578853 曲轴瓦片(STD) 1

270929 止推片 1

20725045 气缸床垫 1

3589674 气门室盖垫 1

3589670 进排汽管垫 1

3589673 增压机垫 1

3589675 下修包 1

85108423 曲轴前油封 1

85108352 后骨架密封 1

3819398 发动机皮带 1

20430376 充电机皮带 1

3886442 气缸套部件 6

