

爱色丽手持式色差仪CI64切换孔径后无法校正故障维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI64切换孔径后无法校正故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI64切换孔径后无法校正故障维修 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；
清洁校准基准 Ci60测量底座损坏；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；
Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；
15、SpectraLight-QC标准光源箱“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；