

# 爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标故障

产品名称	爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### 爱色丽手持式色差仪Ci60出现鳄鱼图标故障

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“假性故障”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“拆机检测”。

Ci60测量底座损坏；切换孔径后无法校正；13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500

Ci60导航控件按钮无响应；