

## 爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障

产品名称	爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

爱色丽分光仪CI64出现鳄鱼图标故障 Ci60测量底座损坏； Ci60测量底座损坏；  
白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；清洁校准基准  
“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟  
通；“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；  
16、SpectraLight-III标准光源箱 白色校准失败，提示“光源失败”；