

# 爱色丽手持式色差仪CI60死机解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60死机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### 爱色丽手持式色差仪CI60死机解决方法

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；  
切换孔径后无法校正；白色校准失败，提示“光源失败”；清洁校准基准 清洁校准基准  
爱色丽Ci60分光测色计常见故障：6、369、361T菲林密度计 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。