

爱色丽手持式色差仪CI62出现鳄鱼图标维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI62出现鳄鱼图标维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI62出现鳄鱼图标维修 Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；

白色校准失败，提示“光源失败”；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；9、Color Eye 3100 Ci60测量底座损坏；