

衡阳三菱伺服驱动器维修

产品名称	衡阳三菱伺服驱动器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

三菱伺服电机驱动器r150.6报警后的检查与解决

三菱伺服电机驱动器r150.6报警属于一种过载报警，有多种原因。在发现三菱伺服电机出现了r150.6报警之后，需要先使用以下方法进行检查与解决

首先确认一下7种情况是否有发生：

1. 是否与其它周边设备、机器发生了碰撞（解决办法：重新检查运行模式）；
2. 电机电源电缆情况（解决办法：对电机电源电缆中出现问题的部分进行维修或替换）；
3. 是否发生了振荡（解决办法：进行增益调整）；
4. 电磁制动器是否解除（解决办法：接触电磁制动器）；
5. 实际负载率进行（解决办法：降低负载，或提高伺服电机容量）；
6. 编码器电缆是否正常连接（解决办法：正确连接电缆）；
7. 是否出现了共振（解决办法：进行增益调整）；

如果以上情况都无异常就尝试进行更换

1. 更换伺服放大器，确认其重现性（解决办法：更换伺服放大器）；
2. 更换伺服电机，确认重现性（解决办法：更换伺服电机）；