

三相异步电动机型号 德州三相异步电动机 科莱威多年行业经验

产品名称	三相异步电动机型号 德州三相异步电动机 科莱威多年行业经验
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北科莱威机电科技有限公司

冷却塔在电机过载时，在冷却塔特殊电机发热，低噪音三相异步电动机，要让它脱离电源后停止工作，称为过热防护。过热保护是通过热继电器来实现的，当冷却塔电机过叙时，热继电器双金属片受热开始弯曲，经过一定时间弯曲到一定程度后，断开其常闭触头RJ，使接触器C线圈断电，衔铁释放，主触头C打开，使冷却塔电机脱离电源而停止工作。为了达到冷却塔特殊电机过热保护的目，对于热继电器的动作要求是：冷却塔特殊电机在过载时，冷却塔特殊电机的温度未能达到允许温度之前，继电器要先干活，但为了充分利用冷却塔电机的过载能力，三相异步电动机厂家，热继电器也不能太早动作，而且要求鼠笼式冷却塔在连续起动时，不能动作。热继电器一般只适合长时间运转在冷却塔上的特殊电机过热保护。

.浸渍方法：浸漆前必须用空气压缩机将整个电机吹干吹净，接着进行预烘处理，从室温开始以20 ~ 30 /h的速度慢慢提高温度，三相异步电动机型号，温度要控制在105 以内，一般需要持续4 ~ 8h。隔1h就要用仪器测量绕组的绝缘电阻，后当电阻值在20M上下保持稳定后，要先停止加热，让电机自然冷却，大约在铁芯温度降至60 ~ 70 再进行浸漆操作。

电机安装完毕后的处理

1.更换干燥过滤器滤芯：压缩机电机安装完毕，必须更换干燥过滤器的滤芯，以确保修理好的系统含水量小于要求值。

2.系统试压：系统试压时须用氮气进行，不主张使用压缩空气。

运用荧光粉探伤，将叶片涂上荧光粉，然后擦去。将转子或叶轮移动到暗室中观察，有裂纹处，荧光粉擦不掉而会发光。这种办法相对来说是比较简单的。磁粉探伤法将冷却塔电动机转子或叶轮绕上电线，通入直流电使叶轮或转子发生磁场。各个叶片顶部变成一个磁极，德州三相异步电动机，然后涂上铁粉。如果叶片有裂纹，在裂纹的缺口处发生两个不一样的极性，因而将铁粉吸住。这样可查出受伤叶片的伤痕地点。这种办法并不能运用与所有的风机，因而用户需求特别注意这点。

三相异步电动机型号-德州三相异步电动机-科莱威多年行业经验由湖北科莱威机电科技有限公司提供。
三相异步电动机型号-德州三相异步电动机-科莱威多年行业经验是湖北科莱威机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。