

扬州优利康变频器损坏维修

产品名称	扬州优利康变频器损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/件
规格参数	品牌:优利康 型号:优利康 产地优利康:扬州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

优利康

艾默生变频器维修常见故障处理故障代码：E002

故障类型：变频器减速运行过电流

故障原因：

1. 减速时间设置过短（包括调谐过程）
2. 势能负载或负载惯量较大
3. 变频器容量偏小
4. 有PG运行减速过程中码盘故障或码盘断线

故障维修：

- 1 . 调整减速时间
- 2 . 外接制动电阻或制动单元
- 3 . 调整制动使用率
- 4 . 选用容量等级匹配的变频器
- 5 . 检查码盘及其接线

故障代码：E003

故障类型：变频器恒速运行过电流

通电后变频器与键盘之间连通了一次，但以后传输故障连续2秒以上（操作中）

CCF3EEPROM故障

变频器控制板的EEPROM故障

更换控制板

CCF4AD转换故障

变频器控制板的AD转换故障

更换控制板三菱变频器维修三菱

CCF5RAM故障

变频器控制板的RAM故障

CCF6CPU干扰

1.严重干扰

2.控制板MCU读写错误

3.通讯线接反或拨码开关拨错