

爱色丽手持式色差仪CI60切换孔径后无法校正解决方法

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI60切换孔径后无法校正解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI60切换孔径后无法校正解决方法

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；清洁校准基准 清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；切换孔径后无法校正；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：27、CM-512m3A，CM-512m3 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：