

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62出现鳄鱼图标故障维修 Ci60无法开机；清洁校准基准 Ci60测量底座损坏；
Ci60测量底座损坏；白色校准失败，提示“光源失败”；Ci60导航控件按钮无响应；
22、CM-5，CM-3500d 校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；