

土工膜焊机厂家 抚顺土工膜焊机 道可机械 信赖推荐

产品名称	土工膜焊机厂家 抚顺土工膜焊机 道可机械 信赖推荐
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

土工膜、平整的场地上裁剪下料，采用双焊缝自动焊接机焊接成幅，汽车运至洞内，土工膜焊机设备，通过防水板作业台架，采用无钉孔铺设工艺铺设。防水层铺设前先切除初期支护表面的外露锚杆头，抚顺土工膜焊机，并用砂浆将其包裹，对于凸凹不平处用砂浆抹平后，通过防水板作业台架从拱部向两侧依次固定无纺布、防水板。施工时先通过PVC垫片用水泥钉固定无纺布，再采用热风焊将PVC防水板与PVC垫片焊接牢固。

热楔焊接机焊接工序分为：调节压力设定温度设定速度焊缝搭接检查装膜入机启动马达加压焊接。接缝处不得有油污、灰尘，土工膜焊接的搭接段面不应夹有泥沙等杂物，当有脏物时要在焊接前清理干净。每天焊接开始时（清晨及午后），在现场先试焊一条0.9m×0.3m的试样，搭接宽度不小于10cm，试样合格后，便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正式焊接。试样上需标明日期、时刻、环境温度。

土工膜接缝的好坏影响到后面的工程，土工膜焊机厂家，一般可以采用胶粘或土工膜焊接机的方法进行接缝，但现在施工者都会选用土工膜焊接机。土工膜两块膜均要预留10--20公分的边出来，土工膜焊机厂，选择对应焊缝的土工膜焊接机，调整好接缝处双方土工膜间隔，确保搭接宽度、平坦、无折皱、无尘等。土工膜焊接机热焊是PE土工膜相接的表面加热后经过压辊使之相融。土工膜焊接机焊接时调好温度以及速率，土工膜焊接机焊接不到的地方可以使用热吹风焊进行修补。

土工膜焊机厂家-抚顺土工膜焊机-道可机械-

信赖推荐由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司是辽宁 沈阳,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在道可机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创道可机械更加美好的未来。