

爱色丽分光仪CI62光源失败故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI62光源失败故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62光源失败故障维修 清洁校准基准 校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。3、CI系列（Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV）Ci60无法开机；